

На некоторых автомобилях Hyundai ix35 2013-го модельного года с бензиновым двигателем Euro 5 в редких случаях возможно появление индикации на приборной доске автомобиля «check engine» после того, как был осуществлен предпусковой подогреватель двигателя.

Код ошибки: P0116

Вебасто Германия совместно с представительством Хендэ Германия разработала дополнительный комплект с реле задержки времени, который предотвращает появление этой ошибки. Данный комплект может быть установлен после установки отопителя в случае появления описанной проблемы.

Артикул: 1320376A

Время установки: меньше 1 часа