

AirTop-Evo40-55

Heizgerät Update wegen Fehler F97h

mit neuem Parameter – Satz

Welche Heizgeräte können aktualisiert werden?

Identnummer	Bezeichnung
9027500D	Heater AT EVO 40 B 12V STD
9027516D	Heater AT EVO 40 D 12V STD
9027517E	Heater AT EVO 40 D 24V STD
9027518E	Heater AT EVO 55 B 12V STD
9027519E	Heater AT EVO 55 D 12V STD
9027520E	Heater AT EVO 55 D 24V STD
9027521C	Heater AT Evo 40 D 12V STD No DP-Cable
9027522D	Heater AT EVO 40 D 24V SPM No DP-Cable
9027523D	Heater AT EVO 55 D 12V STD No DP-Cable
9027524D	Heater AT EVO 55 D 24V STD No DP-Cable
9027525C	Heater AT Evo 40 D 12V Ambulance
9027526D	Heater AT Evo 55 B 12V Ambulance
9027527D	Heater AT Evo 55 D 12V Ambulance

Neue Konfiguration:

- Software Tool „Wbup_date“ V1.10 wird für das Update verwendet
- Es ist notwendig, das Update Programm von .txt auf .exe umzubenennen

Bitte während des Flashvorgangs beachten

- Die Stromzufuhr darf nicht unterbrochen werden!
→ andernfalls wird das SG beschädigt und muss ausgetauscht werden
- Die Stromzufuhr muss ausreichend vorhanden sein
→ verwenden Sie eine Stromzufuhr von 12/24V / >10A oder eine gut geladene Batterie
- Schließen Sie alle anderen Programme (Office...) und beenden Sie alle Hintergrundanwendungen (Netzwerkverbindung, Anti-Virus Software, Bildschirmschoner,...)
- Stellen Sie die korrekte Verbindung aller elektrischer Komponenten sicher

Bitte beachten:
Flashen nur mit USB

Welche neuen/geänderten Funktionen sind im Update enthalten

- Neuer Parametersatz für den Fehler F97h